Elementos como el cadmio, el bromo, el mercurio, el cromo o el plomo resultan especialmente nocivos para el agua y para el aire; por no hablar de las enfermedades que pueden provocar en el cuerpo humano si éste sufre una intoxicación.



¿QUE HAGO?

- 1- Acopiar de los RAEE, resguardándolos de la intemperie, para evitar cualquier tipo de contaminación al medio o daño extra a los equipos.
- 2- Comunicarse con Desechos Tecnológicos SRL
- 3- Se pacta la fecha de visita de un especialista para evaluar cantidad y tipo de residuo
- 4- Se procede al retiro de los RAEE
- 5- Entrega de remito con el detalle de las cantidades de cada material recibido.

PROCESO DE RECICLADO





dañados

u obsoletos



2 Inventario



3 Logística Apropiada



Los dispositivos son desarmados



Materiales Especiales
enviados a plantas de
tratamiento habilitadas por
el OPDS



El resto de los componentes son desmantelados



T El material desmantelado es clasificado y reciclado

CONTACTAR A:



www.desechostecnologicossrl.com



desechostecno@gmail.com



[0223] 476-4090/474-1009

